


# Extraktionsturm mit 10 Getrieben V4V 360 SP - Reparatur

## Aufgaben:

Inspektion und Expertise an 10 Getrieben V4V 360 SP am Extraktionsturm, Reparatur von 3 Getrieben mit Wechsel aller Lager sowie 6 Ritzelwellen und 4 Zahnräder, Inspektion von 10 Ritzelwagen, PT-Prüfung am Zahnkranz



Überprüfung der Differenzialrollen am Ritzelwagen



Schwinge mit Federdrucklagerung und Kontergewicht



Leichte Pittingbildung auf der Belastungsseite

